


- Identificação simples e rápida de presença de tensão (CA) em cabos e tomadas, sem contato elétrico.
- Recursos incorporados: ajuste de sensibilidade, indicador de intensidade de sinal, lanterna LED auxiliar.
- Simple and quick identification of the presence of (AC) voltage in cables and sockets, without electrical contact.
- Built-in features: sensitivity adjustment, signal strength indicator, auxiliary LED flashlight.



## Especificações / Specifications

Faixa de detecção de tensão CA / AC voltage detection range	12 - 1000V
Frequência de operação / Operating frequency	50Hz a 60Hz
Modo de alarme / Alarm mode	Alarme sonoro e luminoso / Sound and light alarm
Temperatura de operação / Operating temperature	0 a 40°C
Temperatura de armazenamento / Storage temperature	-10 a 50°C
Altitude / Altitude	< 2000m
Classe de segurança - Categoria de medição / Safety Class - Measurement category	CAT III 1000V / CAT IV 600V (Sobretensão transitória / Transient overvoltage)
Alimentação / Power supply	2 pilhas / batteries 1.5V tipo / type AAA
Material da carcaça / Shell material	ABS
Dimensões / Dimensions	160 x 25mm (L x Ø)
Peso / Weight	33g (sem pilhas / without batteries); 57g (com 2 pilhas AAA; with 2 AAA batteries)

## Descrição do instrumento / Instrument description



- |   |  |
|---|--|
| ① Ponta e prova NCV / NCV probe tip   | ⑥ Indicador de baixa intensidade de sinal / Low signal intensity indicator |
| ② Lanterna LED / LED flashlight   | ⑦ Botão Lig./Deslig / Power ON/OFF button                                  |
| ③ Indicador de energia / Power indicator                                      | ⑧ Botão da Lanterna / Flashlight button                                    |
| ④ Indicador de alta intensidade de sinal / High signal intensity indicator    | ⑨ Botão de ajuste de sensibilidade / Sensitivity adjustment button         |
| ⑤ Indicador de média intensidade de sinal / Medium signal intensity indicator | ⑩ Compartimento da bateria / Battery compartment                           |